

ECO LIPUMASTI PAIGALDAMISE JUHEND

1. Otsi lipumastile sobiv asukoht. Arvesta , et nii masti püstitamiseks kui ka hilisemaks hoolduseks peab masti saama kogu pikkuses ette poole maha maapinnale lasta.
2. Kaeva 40-45 cm läbimõõduga ning 60-70 cm sügavune vundamendi auk. Altpoolt võiks see olla kergelt laienev.
3. Pane masti terastorudest sokkel auku, selle keskele. Loodi sokkel ning vajadusel toesta see.
4. Vundamendi tegemiseks läheb vaja 5-6 kotti (üks kott 25 kg) valmis betoonisegu. Tee segu tootja juhendi järgu valmis ja vala auku. Betooni ülemine pind võiks jääda maapinnast mõni sentimeeter allapoole. **Kontrolli veelkord, kas sokkel on loodis – hiljem enam seda muuta ei saa ning mast jääb siis viltu!** Lase betoonil nüüd vastavalt tootja juhendile kuivada.
5. Pane puidust mast sokkli kuurde maha, tipp sellest eemal.
6. Suru masti alumises otsas olev 10mm ava sokli hinge talla keskel oleva tapi otsa ning kinnita mast hinge talla külge kahe 5x70 puidukruviga.
7. Suru terasest kübar puitmasti otsa ning jälgi, et kübara küljes olev lipunööri aas jääks alla, otse maa poole. Kinnita kübar nelja 4x30 puidukruviga.
8. Pane kübara lipunööri aasast nöör läbi ning kinnita sõlmedega selle mõlemasse otsa lipu kinnitamiseks karabiinid. Löö karabiinid omavahel kokku ja keera nöör masti püstitamise ajaks ümber masti.
9. Lükka mast püsti.

NB! Ohutuse pärast tuleb mast püsti lükata vähemalt kahe inimesega - masti tagasilangemise ja selle alla jäämise oht!

10. Üks inimene toetab masti, hoides seda vertikaalsena, teine kinnitab mutrite ja seibidega sokli ülaosas oleva klambri kinnitusvõru.
11. Kinnita lipp või vimpel karabiinide külge ning heiska see. Tõmba lipunöörid pingule ning keri üleliigne nöörkinnitusvõru küljes oleva knaabi ümber, tehes nööri kaheksaid.