

SIMPLE lipumasti paigalduse juhend

1. Loodi vajadusel vundamendist väljaulatuvate keermelattide küljes olevad M18 paarismutrid ühele kõrgusele. Pane nende peale M18 seib.
2. Tõsta keermelattide otsa masti terasest sokkel ning kinnita see M18 seibide ja kübarmutritega vundamendi külge. Sokli kinnitusplaadi teravam tipp pane selles suunas, kuspoolt tahatakse edaspidi põhiliselt lipumasti vaadata.
3. Kontrolli loodiga, et sokkel oleks igast küljest vertikaalne. Vajadusel reguleeri kinnitusmutriteid.
4. Vii puidust mast sokli kinnitusplaadi teravama tipu juurde.
5. Tõsta puitmasti alumine ots sokli harude vahele ja lase vajuda masti küljes olevatel puksidel sokli V-pesadesse. Keera nr 19 võtmega M12 kübarmutrid kergelt kinni – siis ei viska masti ülesse ajamise ajal puksid ennast sokli pesadest välja.



6. Kinnita masti otsa kübar, keerates kübara poldi otsa.



7. Lükka mast püsti.

NB! Ohutuse pärast tuleb mast püsti lükata vähemalt kahe inimesega - masti tagasilangemise ja selle alla jäämise oht!

8. Üks inimene toetab masti, hoides seda vertikaalsena, teine kinnitab kuuskant võtme abil kahe M6 seibi ja poldiga sokli külge masti alumist otsa fikseeriva plaadi.



9. Pinguta lõplikult kinni M12 kübarmutrid.

10. Kinnita lipp või vimpel karabiinide külge ning heiska see. Tõmba lipunöörid pingule ning keri üleliigne nööri knaabi ümber, tehes nööri kaheksaid.

